

CALO M1



ÉCHANGEUR MODULE PX



1. MONTAGE SUR ECHANGEUR MODULE PX

Matériel : néant

- 1.1 – Échangeur à plaques
- 1.2 – Isolant classé au feu M1

2. PREPARATION DU CHAPEAU PVC

Matériel : cutter-mètre-règle

- 2.1 – Tracer le rectangle à découper
- 2.2 – Procéder à la découpe
- 2.3 – Enlever la débouchure
- 2.4 – Aperçu du chapeau PVC avant montage

3. MONTAGE DU CHAPEAU PVC ET DU SUPPORT COFFRET PC4

Matériel : clé BTR de 8

- 3.1 – Placer le chapeau PVC et présenter le support coffret Pack Control 4
- 3.2 – Insérer une vis CHc 8x25 et sa rondelle 8x18
- 3.3 – Serrer pour bloquer l'ensemble

4. PREPARATION DU MANTEAU ISOLANT

Matériel : cutter-mètre-règle

- 4.1 – Tracer les découpes suivant le paragraphe 4-2
- 4.2 – Dimensions des deux découpes
- 4.3 – Découper en s'appuyant sur un support rigide
- 4.4 – Aperçu d'une découpe

5. MONTAGE DU MANTEAU ISOLANT

Matériel : néant

- 5.1 – Placer le manteau autour de l'échangeur
- 5.2 – Rabattre les deux parties pré-percées
- 5.3 – Emboîter les parties inférieures (passage découpes des pieds et tubulures hautes et basses)
- 5.4 – Fermer les scratches

6. PLACEMENT DU CHAPEAU PVC

Matériel : néant

- 6.1 – Introduire le chapeau SLAB dans le manteau isolant
- 6.2 – Ajuster à la hauteur du manteau isolant
- 6.3 – Placer les scratches du chapeau contre ceux du manteau
- 6.4 – Ajuster les contours du chapeau


1. Montage sur échangeur MODULE PX

Matériel : néant

1.1 – Échangeur à plaques



1.2 – Isolant classé au feu M1



2. Préparation du chapeau PVC

Matériel : cutter-mètre-règle

2.1 – Tracer le rectangle à découper



2.2 – Procéder à la découpe



2.3 – Enlever la débouchure



2.4 – Aperçu du chapeau PVC avant montage



3. Montage du chapeau PVC et du support coffret PC4

Matériel : clé BTR de 8

3.1 – Placer le chapeau PVC et présenter le support coffret Pack Control 4



3.2 – Insérer une vis CHc 8x25 et sa rondelle 8x18




3.3 – Serrer pour bloquer l'ensemble



4. Préparation du manteau isolant

Matériel : cutter-mètre-règle

4.1 – Tracer les découpes suivant le paragraphe 4-2



4.2 – Dimensions des deux découpes



4.3 – Découper en s'appuyant sur un support rigide



4.4 – Aperçu d'une découpe



5. Montage du manteau isolant

Matériel : néant

5.1 – Placer le manteau autour de l'échangeur



5.2 – Rabattre les deux parties pré-percées



5.3 – Emboîter les parties inférieures (passage découpes des pieds et tubulures hautes et basses)



5.4 – Fermer les scratchs



6. Placement du chapeau PVC

Matériel : néant

6.1 – Introduire le chapeau SLAB dans le manteau isolant




6.2 – Ajuster à la hauteur du manteau isolant



6.3 – Placer les scratchs du chapeau contre ceux du manteau



6.4 – Ajuster les contours du chapeau



Notes personnelles :